



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



## Info inspectie

|                     |                   |                  |           |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------|
| <b>Klant</b>        | Antw Auctions N   | <b>Datum</b>     | 8/24/2026 |
| <b>Nummerplaat</b>  | 8010828           | <b>KM-stand</b>  | 235348    |
| <b>Chassis</b>      | W0VBD8EA6J8010828 | <b>Fuel type</b> |           |
| <b>Merk / Model</b> | Opel ASTRA        |                  |           |
| <b>Kleur</b>        |                   |                  |           |

## Controlelijst

|                                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Gelijkvormigheidsattest</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Reservewiel</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Inschrijvingsbewijs</b>     | <input type="checkbox"/> <b>Herstel kit</b>            |
| <input type="checkbox"/> <b>Handleiding</b>                        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hoedenplank</b> |

## Opmerkingen

## Opties

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Airco             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lederen stuurwiel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Parkeersensoren   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Trekhaak          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Led-verlichting   | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Slecht geplaatst - Herstellen



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras - Polijsten



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen




Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten





Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spuiten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Licht RA - Licht RA - Kras - Vervangen



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT Vooraan / Midden - Handgreep RV - Kras - Structuur



## Banden

### Links voor

**Profiel** 5

**Type** Zomerband

**Run flat** 

### Links achter

**Profiel** 4

**Type** Zomerband

**Run flat** 

### Rechts voor

**Profiel** 5

**Type** Zomerband

**Run flat** 

### Rechts achter

**Profiel** 4

**Type** Zomerband

**Run flat** 