



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/9/2026
Nummerplaat	H016311	KM-stand	55688
Chassis	MMCCJKL20JH016311	Fuel type	
Merk / Model	Mitsubishi L200		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank


Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Trekhaak	☒

Schade Taxatie

Zetels - Bekleding zit LV - Scheur - Vervangen



Zetels - Bekleding rug RV - Gat - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Tapijt volledig - Scheur - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Herstelling interieur 1 - N comf / defect - Controleren



INT Vooraan / Midden - Console - Ontbreekt - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RV - Kras - Structuur



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Polijsten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Bumper voor - Spoiler - Kras - Structuur



Boven - Dakstijl L - Kras - Polijsten



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Corrosie / roest - Herstellen en spuiten



Extra - Herstelling exterieur 1 - N comf / defect - Controleren



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 