BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT













## Info inspectie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Klant** | Antw Auctions N | **Datum** | 9/8/2026 |
| **Nummerplaat** | 8B81488 | **KM-stand** | 64348 |
| **Chassis** | 3MW5R7J0XM8B81488 | **Fuel type** | |
| **Merk / Model** | BMW 3 | | |
| **Kleur** | | | |

## Controlelijst

- ☒ **Gelijkvormigheidsattest**
- ☒ **Inschrijvingsbewijs**
- ☒ **Handleiding**
- ☒ **Reservewiel**
- ☒ **Herstel kit**
- ☒ **Hoedenplank**

## Opmerkingen

## Opties

- Achteruitrijcamera ☑
- Airco ☑
- Lederen inrichting ☑
- Lederen stuurwiel ☑
- Stoelverwarming ☑

| | |
|---|---|
| Navigatiesysteem | ☑ |
| Panoramisch dak | ☑ |
| Parkeersensoren | ☑ |
| Led-verlichting | ☑ |

BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten






Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut






INT Vooraan / Midden - Console - N comf / defect - Vervangen





Wiel RA - Naafdop RA - Vervormd/geforceerd - Vervangen




Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen




Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen




Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen




BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

**Links voor**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 6 |
| **Type** | Zomerband |
| **Run flat** | ☒ |

**Rechts voor**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 6 |
| **Type** | Zomerband |
| **Run flat** | ☒ |

**Links achter**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 5 |
| **Type** | Zomerband |
| **Run flat** | ☒ |

**Rechts achter**

| | |
|---|---|
| **Profiel** | 5 |
| **Type** | Zomerband |
| **Run flat** | ☒ |