



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/23/2026
Nummerplaat	2DUE427	KM-stand	164608
Chassis	WDD2120061B303650	Fuel type	
Merk / Model	Mercedes E200 d		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒

Parkeersensoren



Led-verlichting



Schade Taxatie

Licht RV - Koplamp LED R - Kras - Polijsten



Voorkant - Grill Radiator (kalender) - Kras - Vervangen



Bumper voor - Grill midden - Gebarsten - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Polijsten




Bumper voor - Afdekkap sleepoog - Kras - Polijsten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Wiel LV - Naafdop LV - N comf / defect - Vervangen



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras - Polijsten



Spiegel L - Base L - Kras - Spuiten



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



INT Vooraan / Midden - Sierlijst deurpaneel LV - Kras - Vervangen



Onderkant L - Drempel L - Chemische reactie - Spuiten




INT Vooraan / Midden - Console - Kras - Structuur



INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Versleten - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Herstelling interieur 1 - Versleten - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Polijsten



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen




Wiel LA - Naafdop LA - N comf / defect - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Polijsten



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Vleugel RA - Brandstofklep RA - N comf / defect - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Polijsten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Wiel RA - Naafdop RA - N comf / defect - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Kras - Touch-up



Onderkant R - Drempel R - Chemische reactie - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Wiel RV - Naafdop RV - N comf / defect - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Hondenharen - Reinigen



Allerlei - Bandenkit - N comf / defect - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 