



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	7/27/2026
Nummerplaat	2CST986	KM-stand	1
Chassis	ZFA22500006X88100	Fuel type	
Merk / Model	Fiat FIORINO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Technische check - N comf / defect - Controleren



Links voor

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 8

Type Zomerband

Run flat 