






BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/9/2026
Nummerplaat	7F70589	KM-stand	143205
Chassis	WBA11AK0007F70589	Fuel type	
Merk / Model	BMW 218i		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒

Led-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen




Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut




Wiel LA - Band LA - Scheur - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel RA - Band RA - Scheur - Vervangen




Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel RV - Band RV - Scheur - Vervangen



Allerlei - Technische check - N comf / defect - Controleren



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 