



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/3/2026
Nummerplaat	2387938	KM-stand	76037
Chassis	YV1ZW72VDL2387938	Fuel type	
Merk / Model	Volvo V60		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒

Parkeersensoren



Trekhaak



Led-verlichting



Schade Taxatie

Voorruit - Voorruit - Kras - Vervangen



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten




Wiel RA - Diamondcut velg RA - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Controleren



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	