



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



## Info inspectie

<b>Klant</b>	Antw Auctions N	<b>Datum</b>	6/15/2026
<b>Nummerplaat</b>	H035619	<b>KM-stand</b>	151677
<b>Chassis</b>	WV2ZZZ7HZLH035619	<b>Fuel type</b>	
<b>Merk / Model</b>	Volkswagen MULTIVAN		
<b>Kleur</b>			

## Controlelijst

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Gelijkvormigheidsattest</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Reservewiel</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Inschrijvingsbewijs</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Herstel kit</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Handleiding</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Hoedenplank</b>

## Opmerkingen

## Opties

Achteruitrijcamera	<input checked="" type="checkbox"/>
Airco	<input checked="" type="checkbox"/>
Lederen inrichting	<input checked="" type="checkbox"/>
Lederen stuurwiel	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoelverwarming	<input checked="" type="checkbox"/>

Navigatiesysteem



Parkeersensoren



Led-verlichting




**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

Motorkap - Motorkap - Kras - Polijsten



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Brandstofklep LA - Kras - Polijsten



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten




INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Controleren





## Banden

### Links voor

<b>Profiel</b>	6
<b>Type</b>	All season
<b>Run flat</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Links achter

<b>Profiel</b>	7
<b>Type</b>	All season
<b>Run flat</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Rechts voor

<b>Profiel</b>	6
<b>Type</b>	All season
<b>Run flat</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Rechts achter

<b>Profiel</b>	7
<b>Type</b>	All season
<b>Run flat</b>	<input checked="" type="checkbox"/>