



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	6/12/2026
Nummerplaat	2AGF564	KM-stand	77913
Chassis	VF1KW40B158740755	Fuel type	
Merk / Model	Renault KANGOO		
Kleur			

Controlelijst

<input checked="" type="checkbox"/>	Gelijkvormigheidsattest	<input checked="" type="checkbox"/>	Reservewiel
<input checked="" type="checkbox"/>	Inschrijvingsbewijs	<input type="checkbox"/>	Herstel kit
<input type="checkbox"/>	Handleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	<input checked="" type="checkbox"/>
Trekhaak	<input checked="" type="checkbox"/>



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

INT Vooraan / Midden - Herstelling interieur 1 - N comf / defect - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



Zetels - Bekleding zit LA - Scheur - Vervangen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



INT achteraan - Hoedenplank - Gat - Vervangen



Zetels - Bekleding zit RA - Scheur - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Tapijt volledig - Versleten - Vervangen



Voorruit - Voorruit - Steenslag - Glasherstelling



Extra - Verwijderen stickers L - Rest stickers - Ontstickeren



Motorkap - Motorkap - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Wiel LV - Band LV - Plat - Vervangen



Voorruit - Sierlijst / Rubber L - Slecht geplaatst - Vervangen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Spiegel L - Base L - Gebarsten - Vervangen



Boven - Antenne - Gebarsten - Vervangen



Boven - Dak - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Deur LA - Deur LA - Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Koffer - Sierlijst kofferdeksel - Kras - Spuiten



Licht LA - Licht LA - Gebarsten - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - 3de stoplicht - Gebarsten - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Spiegel R - Base R - Gebarsten - Vervangen



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Wiel RV - Wieldeksel RV - Ontbreekt - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 