



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	BRENT N	Datum	6/16/2026
Nummerplaat	T022499	KM-stand	14312
Chassis	VF7SXHNPZRT022499	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Reservewiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Herstel kit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |

Opmerkingen

Opties

Navigatiesysteem



Schade Taxatie

Motorkap - Motorkap - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Bumper voor - onderste bekleding ongespoten voor - Kras - Structuur



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Kras - Structuur



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spotrepair



Boven - Antenne - Ontbreekt - Vervangen



Deur LA - Deur LA - Kras - Polijsten



Licht RA - Licht RA - Kras - Vervangen



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Chemische reactie - Spuiten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamondcut



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 