



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/2/2026
Nummerplaat	2BEF141	KM-stand	137244
Chassis	VF7SXHMRVMT641215	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒



Schade Taxatie

Bumper voor - - Kras - Vervangen en spuiten



Wiel LV - Wieldeksel LV - Ontbreekt - Vervangen



Spiegel L - - Kras - Polijsten



Deur LV - Deur LV - Vervormd/geforceerd - Herstellen en spuiten



Deur LA - Afdichtingsrubber LA (Deurkader) - Scheur - Vervangen



Wiel LA - Wieldeksel LA - Ontbreekt - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen




Vleugel LA - Sierlijst LA - Slecht geplaatst - Herstellen



Bumper Achter - - Slecht geplaatst - Herstellen



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Wiel RA - Wieldeksel RA - Ontbreekt - Vervangen




Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Spiegel R - Richtingaanwijzer R - Kras - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 7

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 