



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/3/2026
Nummerplaat	Z025246	KM-stand	115497
Chassis	VF3VFAHK8MZ025246	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot EXPERT		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank


Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Bumper voor - - Kras - Structuur



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Deur LA - - Kras - Spuiten




Deur LA - Deur LA - Deuk - PDR



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer L - Gat - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer R - Gat - Vervangen




INT achteraan - Wielkuip L - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT achteraan - Wielkuip R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Gebarsten - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RA - Gebarsten - Vervangen





Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Controleren



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 