



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/17/2026
Nummerplaat	G056880	KM-stand	218751
Chassis	W0LPD6EW8CG056880	Fuel type	
Merk / Model	Opel ASTRA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties


Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



Allerlei - Sleutel - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Gebarsten - Vervangen



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Slecht hersteld - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Deuk - PDR



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Wiel RV - Band RV - Scheur - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	☒