



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/12/2026
Nummerplaat	2EQA058	KM-stand	54503
Chassis	TMBJW7NP9P7046249	Fuel type	
Merk / Model	Skoda SUPERB		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties



Laadkabel (220/230V)	☒
Laadkabel (snel)	☒
Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒

Lederen inrichting	✓
Lederen stuurwiel	✓
Stoelverwarming	✓
Verwarmde voorruit	✓
Navigatiesysteem	✓
Apple carplay	✓
Panoramisch dak	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓
Led-verlichting	✓






Schade Taxatie




Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Extra - Totaal Verlies - Totaal verlies - Totaal verlies



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spotrepair



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type All season

Run flat 