



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/19/2026
Nummerplaat	FL71017	KM-stand	88817
Chassis	WBA6N91050FL71017	Fuel type	
Merk / Model	BMW SERIE 3		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (220/230V)	☒
Laadkabel (snel)	☒
Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒

Stoelverwarming	✓
Navigatiesysteem	✓
Apple carplay	✓
Parkeersensoren	✓
Elektrische achterklep	✓
Led-verlichting	✓



Schade Taxatie


Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Kras - Structuur



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deurklink RV - Kras - Polijsten



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spotrepair



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 