



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	10/13/2026
Nummerplaat	8036900	KM-stand	142469
Chassis	W0LPE8EUX58036900	Fuel type	
Merk / Model	Opel ASTRA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Bumper Achter - Sierlijst bumper achter midden - Gebarsten - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Polijsten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Motorkap - Motorkap - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 