



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



## Info inspectie

<b>Klant</b>	Antw Auctions N	<b>Datum</b>	6/16/2026
<b>Nummerplaat</b>	N526733	<b>KM-stand</b>	152339
<b>Chassis</b>	VR3EFYHYCLN526733	<b>Fuel type</b>	
<b>Merk / Model</b>	Peugeot PARTNER		
<b>Kleur</b>			

## Controlelijst

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gelijkvormigheidsattest</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Reservewiel</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Inschrijvingsbewijs</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Herstel kit</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Handleiding</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hoedenplank</b>

## Opmerkingen

## Opties

Navigatiesysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
Parkeersensoren	<input checked="" type="checkbox"/>

## Schade Taxatie

Motorkap - Motorkap - Chemische reactie - Polijsten



Boven - Dak - Corrosie / roest - Herstellen en spuiten



INT Vooraan / Midden - Verluchttingsrooster M - Gebarsten - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Console - Kras - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Chemische reactie - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Vervangen



Koffer - Laaddeur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Laaddeur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Chemische reactie - Polijsten



Deur RA - Stootlijst RR - Kras - Vervangen



Onderkant R - Drempel R - Deuk - Spotrepair



Onderkant R - Drempel R - Deuk - Spotrepair



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

**Links voor**

**Profiel** 5

**Type** Winterband

**Run flat** 

**Links achter**

**Profiel** 5

**Type** Winterband

**Run flat** 

**Rechts voor**

**Profiel** 5

**Type** Winterband

**Run flat** 

**Rechts achter**

**Profiel** 5

**Type** Winterband

**Run flat** 