



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/9/2026
Nummerplaat	DA20576	KM-stand	2557
Chassis	TYBFEC7KELDA20576	Fuel type	
Merk / Model	Fuso eCANTER		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (snel)	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Verwarmde voorruit	☒



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

INT Vooraan / Midden - Console - Kras - Structuur



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Links voor

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	