



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/23/2026
Nummerplaat	1TLH974	KM-stand	184212
Chassis	VF37BBHY6HJ826197	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot PARTNER		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

- - -

- - -

Bumper voor - Bumper rooster RV - Kras - Vervangen



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen




Vleugel LV - Vleugel LV - Deuk - PDR



Koffer - Laaddeur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Laaddeur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Stootlijst RR - Kras - Vervangen



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R niet-gespoten - Kras - Structuur



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor**Profiel** 5**Type** All season**Run flat** **Links achter****Profiel** 3**Type** All season**Run flat** **Rechts voor****Profiel** 5**Type** All season**Run flat** **Rechts achter****Profiel** 3**Type** All season**Run flat** 