



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/21/2026
Nummerplaat	2774599	KM-stand	119855
Chassis	VF1JP0C0532774599	Fuel type	
Merk / Model	Renault MODUS		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco



Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Slecht hersteld - Herstellen en spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Slecht hersteld - Herstellen en spuiten



Vleugel LV - Vleugel LV - Slecht hersteld - Herstellen en spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Scheur - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Slecht hersteld - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Spotrepair



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Winterband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Winterband

Run flat 