



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/2/2026
Nummerplaat	W111013	KM-stand	28092
Chassis	WWZZZCD0RW111013	Fuel type	
Merk / Model	Volkswagen GOLF		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒

Apple carplay	✓
Panoramisch dak	✓
Parkeersensoren	✓
Led-verlichting	✓



Schade Taxatie


INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spotrepair



Bumper voor - Spoiler - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Polijsten




Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Kras - Spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 