



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/1/2026
Nummerplaat	J545023	KM-stand	138718
Chassis	VR3UDYHSKNJ545023	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 2008		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie

INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Kras - Structuur



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spotrepair



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Structuur



Boven - Dakstijl R - Deuk - Spotrepair



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spotrepair



INT Vooraan / Midden - Herstelling interieur 1 - Kras - Structuur



Deur RV - Deurklink RV - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Touch-up





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 5

Type Winterband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Winterband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Winterband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Winterband

Run flat 