




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/11/2026
Nummerplaat	J006182	KM-stand	122795
Chassis	TMAJ3815AGJ006182	Fuel type	
Merk / Model	Hyundai TUCSON		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒

Stoelverwarming
Navigatiesysteem
Parkeersensoren
Trekhaak
Xenon-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel LV - Naafdop LV - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras - Polijsten




Licht RA - Licht RA - Gebarsten - Vervangen



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spotrepair



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Banden

Links voor

Profiel 7

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 8

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 8

Type All season

Run flat 