



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/11/2026
Nummerplaat	J017845	KM-stand	210328
Chassis	TMAH3817AJJ017845	Fuel type	
Merk / Model	Hyundai I30		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Xenon-verlichting




Schade Taxatie

Voorruit - Voorruit - Glasschade - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Licht RV - Koplamp Xenon R - Kras - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Deur LV - Deur LV - Deuk - Herstellen en spuiten



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Boven - Dak - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RA - Kras - Vervangen



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Spiegel R - Richtingaanwijzer R - Kras - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Links achter

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Rechts voor

Profiel	6
Type	All season
Run flat	

Rechts achter

Profiel	6
Type	All season
Run flat	