




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/9/2026
Nummerplaat	DA20577	KM-stand	1536
Chassis	TYBFEC7KELDA20577	Fuel type	
Merk / Model	Fuso eCANTER		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (snel)	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Verwarmde voorruit	☒


Led-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie


Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Spuiten



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	8
Type	Zomerband
Run flat	