




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	8/25/2026
Nummerplaat	12946832	KM-stand	225459
Chassis	VF3YDPMFC12946832	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot BOXER		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Afdekkap sleepoog - Ontbreekt - Vervangen



Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Kras - Vervangen



Vleugel LV - Sierlijst LV - Kras - Vervangen



Boven - Dak - Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Licht RA - Licht RA - Gebarsten - Vervangen



Koffer - Laaddeur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Vleugel RA - Sierlijst RA - N comf / defect - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Deur RA - Stootlijst RR - Kras - Vervangen



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Stootlijst RV - Kras - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒