



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	8/18/2026
Nummerplaat	2DEZ670	KM-stand	131121
Chassis	VR3FRHNSLPY508925	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 308		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒

Led-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Deur LV - Deur LV - Vervormd/geforceerd - Herstellen en spuiten



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type All season

Run flat 