



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/25/2026
Nummerplaat	N058174	KM-stand	201141
Chassis	WDD1770821N058174	Fuel type	
Merk / Model	Mercedes A160		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒



Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Bumper voor - Grill midden - Slecht geplaatst - Herstellen



Voorruit - Voorruit - Glasschade - Vervangen



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Zetels - Bekleding zit LV - Verbrand - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Hemelbekleding - Verbrand - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Zonneklep L - N comf / defect - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



INT achteraan - Hoedenplank - N comf / defect - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Tapijt volledig - N comf / defect - Vervangen



INT achteraan - Bekleding laadruimte - N comf / defect - Vervangen



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Controleren



Banden

Links voor

Profiel	4
Type	All season
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	4
Type	All season
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	All season
Run flat	☒