





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	BRENT Z	Datum	9/29/2026
Nummerplaat	FV72746	KM-stand	4519
Chassis	WBS21GB030FV72746	Fuel type	
Merk / Model	BMW M3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Navigatiesysteem



Schade Taxatie

Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Links voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 