



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	7/22/2026
Nummerplaat	2CGY998	KM-stand	37614
Chassis	WBA31AC0605V55255	Fuel type	
Merk / Model	BMW X1		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Elektrische achterklep



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

- - -

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Polijsten



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Deur LA - Deur LA - Kras - Touch-up



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Deur RV - Deur RV - Kras - Polijsten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Polijsten



Motorkap - Motorkap - Kras - Polijsten



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Technische check - N comf / defect - Controleren



Banden

Links voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 