



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	7/22/2026
Nummerplaat	2CGZ059	KM-stand	57176
Chassis	WBA31AC0805V55581	Fuel type	
Merk / Model	BMW X1		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒

Parkeersensoren
Elektrische achterklep



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES


Schade Taxatie

- - -

Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spotrepair



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Spoiler bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Banden

Links voor

Profiel 2

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 2

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 3

Type Zomerband

Run flat 