



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/16/2026
Nummerplaat	MBCM627	KM-stand	1
Chassis	7JMDCEAAXLH400271	Fuel type	
Merk / Model	TROPOSMOTORS ECUV		
Kleur			

Controlelijst

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Reservewiel |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Herstel kit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |

Opmerkingen

Opties

Schade Taxatie

Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Zetels - Bekleding zit RV - Verbrand - Vervangen



Allerlei - Technische check - N comf / defect - Controleren



Voorkant - Grill Radiator (kalender) - Kras en Deuk - Vervangen



Licht LV - Koplamp Halogeen L - Kras - Vervangen



Licht RV - Koplamp Halogeen R - Kras - Vervangen



Boven - Dak - Kras - Spuiten



Extra - Verwijderen stickers L - Rest stickers - Ontstickeren



Extra - Volledige wagen - Slecht hersteld - Herstellen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Structuur



Extra - Herstelling exterieur 1 - Gebarsten - Herstellen en spuiten



Wiel RA - Stalen velg RA - Vervormd/geforceerd - Vervangen



Spiegel R - Spiegel R compleet - Ontbreekt - Vervangen



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Deur RV - Deurklink RV - Kras - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 