



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/16/2026
Nummerplaat	V019818	KM-stand	95819
Chassis	WVGZZA1ZMV019818	Fuel type	
Merk / Model	Volkswagen T-ROC		
Kleur			

Controlelijst

<input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest	<input checked="" type="checkbox"/> Reservewiel
<input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs	<input checked="" type="checkbox"/> Herstel kit
<input checked="" type="checkbox"/> Handleiding	<input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	<input checked="" type="checkbox"/>
Airco	<input checked="" type="checkbox"/>
Navigatiesysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
Parkeersensoren	<input checked="" type="checkbox"/>



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Vleugel RV - Sierlijst RV - Kras - Structuur



Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Structuur



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



INT Vooraan / Midden - Handgreep LA - Kras - Structuur



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Polijsten



Licht LA - Licht LA - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Kras - Spuiten



Reiniging - Reinigen Large - Hondenharen - Reinigen



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 7

Type Winterband

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type Winterband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 7

Type Winterband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type Winterband

Run flat 