BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT

Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	**Datum**	9/17/2026
Nummerplaat	6078895	**KM-stand**	82161
Chassis	W0L0SDL08B6078895	**Fuel type**	
Merk / Model	Opel CORSA		
Kleur			

Controlelijst

- ☑ **Gelijkvormigheidsattest**
- ☑ **Inschrijvingsbewijs**
- ☒ **Handleiding**
- ☑ **Reservewiel**
- ☒ **Herstel kit**
- ☑ **Hoedenplank**

Opmerkingen

Opties

Lederen stuurwiel	☑
Stoelverwarming	☑

Schade Taxatie

Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen

Allerlei - Sleutel - Gebarsten - Vervangen

Voorruit - Voorruit - Glasschade - Vervangen

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten

Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten

Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten

Vleugel RA - Vleugel RA - Deuk - PDR

Deur RV - Deur RV - Kras - Polijsten

Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Polijsten

Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen

BELCAR AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒