



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	10/16/2026
Nummerplaat	A592107	KM-stand	114511
Chassis	W1N1673171A592107	Fuel type	
Merk / Model	Mercedes GLE		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (snel)	☒
Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Elektrisch verstelbare stoelen	☒
Lederen inrichting	☒

Lederen stuurwiel	✓
Stoelkoeling	✓
Stoelverwarming	✓
Verwarmde voorruit	✓
Navigatiesysteem	✓
Apple carplay	✓
Panoramisch dak	✓
Parkeersensoren	✓
Trekhaak	✓
Elektrische achterklep	✓
Led-verlichting	✓



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RV - Kras - Structuur



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Koffer - Kofferdeksel - Deuk - PDR



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut




Zetels - Bekleding rug LV - Versleten - Vervangen



Zetels - Bekleding zit LV - Versleten - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Technische keuring - Vervallen - Vervangen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Bumper voor - Sierlijst bumper Midden - Kras - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Slecht hersteld - Spuiten



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Banden

Links voor

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	7
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	4
Type	Zomerband
Run flat	☒