



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	8/24/2026
Nummerplaat	1046701	KM-stand	121214
Chassis	W0LGT57C491046701	Fuel type	
Merk / Model	Opel INSIGNIA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒



Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Wiel LV - Aluminium velg LV - Kras - Sr-velgen



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Kras - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Armsteun Midden - Kras - Vervangen



Zetels - Bekleding zit LV - Versleten - Vervangen



Zetels - Bekleding rug LV - Versleten - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel LA - Kras - Structuur



Deur LA - Deur LA - Kras - Polijsten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Polijsten



Onderkant L - Drempel L - Kras - Spotrepair



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



Wiel RA - Aluminium velg RA - Kras - Sr-velgen



Vleugel RA - Vleugel RA - Slecht hersteld - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Spiegel R - Base R - Gebarsten - Vervangen



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 