



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/23/2026
Nummerplaat	T003916	KM-stand	105093
Chassis	VF3CCHMP6JT003916	Fuel type	
Merk / Model	Peugeot 208		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☐	Herstel kit
☐	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco



Schade Taxatie

Motorkap - Motorkap - Kras - Spuiten



Voorruit - Voorruit - Glasschade - Glasherstelling



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Boven - Dak - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur LA - Afdichtingsrubber LA (Deurkader) - N comf / defect - Vervangen



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten




Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Koffer - Kofferdeksel - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 