




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/16/2026
Nummerplaat	N000736	KM-stand	261751
Chassis	WAUZZZ4G0JN000736	Fuel type	
Merk / Model	Audi A6 ALLROAD QUATTRO		
Kleur			

Controlelijst

☒	Gelijkvormigheidsattest	☒	Reservewiel
☒	Inschrijvingsbewijs	☒	Herstel kit
☒	Handleiding	☒	Hoedenplank

Opmerkingen

Opties


Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒

- Parkeersensoren 
- Trekhaak 
- Elektrische achterklep 
- Xenon-verlichting 



Schade Taxatie

Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Niet origineel - Controleren




Motorkap - Motorkap - Steenslag - Spuiten



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Kras - Vervangen



Boven - Dak - Corrosie / roest - Herstellen en spuiten



Wiel RV - Band RV - Versleten - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 2

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 