




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/17/2026
Nummerplaat	0959011	KM-stand	198528
Chassis	ZFA31200000959011	Fuel type	
Merk / Model	Fiat 500		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Lederen stuurwiel	☒
Panoramisch dak	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Gebarsten - Vervangen en spuiten



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Ontbreekt - Vervangen



Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Gebarsten - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Slecht hersteld - Spuiten



Vleugel LV - Vleugel LV - Slecht hersteld - Spuiten



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Bumper Achter - Afdekkap bumper achter - Ontbreekt - Vervangen



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Reiniging - Reinigen Large - Vlek - Reinigen



INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Kras - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 