



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/2/2026
Nummerplaat	2ARW776	KM-stand	118102
Chassis	VF7SXHMRVMT591753	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒
Parkeersensoren	☒



Schade Taxatie

Licht RV - Koplamp LED R - Kras - Vervangen

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair

Wiel LV - Wieldeksel LV - Ontbreekt - Vervangen

Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen

Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up

Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten

Wiel LA - Wieldeksel LA - Ontbreekt - Vervangen

Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Structuur

INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen

Wiel RA - Wieldeksel RA - Ontbreekt - Vervangen

Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Vervangen

Wiel RV - Wieldeksel RV - Ontbreekt - Vervangen

Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor**Profiel** 5**Type** All season**Run flat** **Links achter****Profiel** 6**Type** All season**Run flat** **Rechts voor****Profiel** 5**Type** All season**Run flat** **Rechts achter****Profiel** 6**Type** All season**Run flat** 