



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	9/16/2026
Nummerplaat	4033064	KM-stand	12473
Chassis	VXKUPHNK4S4033064	Fuel type	
Merk / Model	Opel CORSA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Navigatiesysteem	☒
Apple carplay	☒

Parkeersensoren



Led-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

- - -

Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur RV - Deurklink RV - Kras - Spuiten




Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Polijsten



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Deur LV - Deur LV - Kras - Polijsten



Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	

Links achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	6
Type	Zomerband
Run flat	