



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	10/15/2026
Nummerplaat	B102196	KM-stand	181624
Chassis	WWZZZ1KZ7B102196	Fuel type	
Merk / Model	Volkswagen GOLF 1,6D		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Licht RV - Koplamp Halogeen R - Chemische reactie - Polijsten



Licht LV - Koplamp Halogeen L - Chemische reactie - Polijsten



INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Versleten - Vervangen



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Spiegel R - Richtingaanwijzer R - Kras - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 