



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	9/23/2026
Nummerplaat	J135458	KM-stand	142525
Chassis	TMADB51CABJ135458	Fuel type	
Merk / Model	Hyundai i30		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Parkeersensoren	☒



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Extra - Volledige wagen - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Extra - Volledige wagen - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Extra - Volledige wagen - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Extra - Volledige wagen - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Extra - Volledige wagen - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Extra - Volledige wagen - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Extra - Volledige wagen - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Extra - Volledige wagen - Hagelschade - Herstellen en spuiten



Licht RV - Koplamp Halogeen R - N comf / defect - Vervangen



Licht LV - Koplamp Halogeen L - N comf / defect - Vervangen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Polijsten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Zetels - Bekleding rug LV - Versleten - Vervangen



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen




Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



INT Vooraan / Midden - Deurpaneel RA - Kras - Vervangen



Wiel RA - Wieldeksel RA - Kras - Vervangen




Deur RV - Deur RV - Kras - Polijsten



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Deur RV - Sierlijst deur RV - Gebarsten - Vervangen



Deur RA - Sierlijst deur RA - Gebarsten - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type Zomerband

Run flat 