



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	8/12/2026
Nummerplaat	4081080	KM-stand	30118
Chassis	TMBEP6PJ0S4081080	Fuel type	
Merk / Model	Skoda FABIA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Achteruitrijcamera	☒
Airco	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒




Schade Taxatie

Vleugel RA - Vleugel RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



Deur RA - Deur RA - Kras - Polijsten



Deur RV - Deur RV - Kras - Polijsten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Polijsten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten





Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Wiel RV - Aluminium velg RV - Kras - Sr-velgen



Vleugel LV - Vleugel LV - Kras - Spuiten




Deur LV - Deur LV - Kras - Touch-up



Koffer - Spoiler (Koffer) - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 