



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/25/2026
Nummerplaat	2BWY300	KM-stand	146389
Chassis	VF7SXHMRVNT553266	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒
Led-verlichting	☒

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Bumper voor - Sierlijst bumper LV - Kras - Structuur



Wiel LV - Wieldeksel LV - Ontbreekt - Vervangen



Vleugel LV - Sierlijst LV - Kras - Structuur



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Deur LA - Stootlijst LA - Kras - Structuur



Vleugel LA - Sierlijst LA - Kras - Structuur



Bumper Achter - Sierlijst bumper LA - Kras - Structuur



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Structuur



INT achteraan - Hoedenplank - Ontbreekt - Vervangen



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer R - Kras - Vervangen



INT achteraan - Bekleding koffer L - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Wiel RA - Wieldeksel RA - Ontbreekt - Vervangen



Deur RV - Deur RV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten




Wiel RV - Wieldeksel RV - Ontbreekt - Vervangen



Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type All season

Run flat 