



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	7/22/2026
Nummerplaat	0W20114	KM-stand	157339
Chassis	WBAWZ310500W20114	Fuel type	
Merk / Model	BMW X3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen inrichting	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Trekhaak



Elektrische achterklep



Xenon-verlichting



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

- - -

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Wiel LV - Diamondcut velg LV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel LA - Diamondcut velg LA - Chemische reactie - Sr-velgen diamandcut



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 