



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/1/2026
Nummerplaat	2ASK074	KM-stand	138503
Chassis	VF7SXHMRVMT591743	Fuel type	
Merk / Model	Citroen C3		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☐ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

INT achteraan - Bekleding kofferdeksel - Kras - Vervangen



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Sierlijst RA - Kras - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Slecht hersteld - Spuiten



Deur RA - Stootlijst RR - Slecht hersteld - Vervangen



Deur RV - Stootlijst RV - Kras - Vervangen



Onderkant R - Afdekking drempel R - Kras - Vervangen



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Spuiten



Vleugel RV - Sierlijst RV - Kras - Vervangen



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Bumper voor - Bumper vooraan - Slecht hersteld - Spuiten



Bumper voor - - Kras - Structuur



Wiel LV - Wieldeksel LV - Kras - Vervangen



Wiel LA - Wieldeksel LA - Kras - Vervangen




Extra - Verwijderen stickers M - Rest stickers - Ontstickeren



Zetels - Bekleding zit LV - Vlek - Reinigen



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Links achter

Profiel 7

Type All season

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type All season

Run flat 

Rechts achter

Profiel 7

Type All season

Run flat 