



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions Z	Datum	7/30/2026
Nummerplaat	3152776	KM-stand	173457
Chassis	TMBGH25J1A3152776	Fuel type	
Merk / Model	Skoda FABIA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties


Airco	☒
Parkeersensoren	☒



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper rooster RV - Gebarsten - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Kofferdeksel - Corrosie / roest - Herstellen en spuiten



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Herstellen en spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Spuiten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Banden

Links voor

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Winterband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 4

Type Winterband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Winterband

Run flat 