



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/11/2026
Nummerplaat	0973204	KM-stand	75797
Chassis	UU15SDAAC50973204	Fuel type	
Merk / Model	DACIA SANDERO		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☐ Herstel kit
☐ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties


Airco	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Schade Taxatie

Motorkap - Motorkap - Deuk - PDR



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Bumper voor - Bumper rooster LV - Kras - Vervangen



Vleugel LV - Vleugel LV - Deuk - PDR



Deur LV - Deur LV - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten





Reiniging - Reinigen - Vlek - Reinigen




Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Boven - Dak - Kras - Polijsten



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



Onderkant L - Drempel L - Kras en Deuk - Spotrepair



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Bumper Achter - Parkeersensor achter - N comf / defect - Vervangen



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



Koffer - Achterruit - Kras - Vervangen



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spotrepair



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Vleugel RV - Sierlijst RV - Kras - Vervangen



Bumper voor - Sierlijst bumper RV - Kras - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 4

Type Zomerband

Run flat 