



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant Antw Auctions Z
Nummerplaat 43719
Chassis
Merk / Model Mazda CX30
Kleur

Datum 9/15/2026
KM-stand 32468
Fuel type

Controlelijst

- | | |
|--|--|
| ☒ Gelijkvormigheidsattest | ☒ Reservewiel |
| ☒ Inschrijvingsbewijs | ☒ Herstel kit |
| ☒ Handleiding | ☒ Hoedenplank |

Opmerkingen

Opties

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Airco | ☒ |
| Elektrisch verstelbare stoelen | ☒ |
| Lederen inrichting | ☒ |
| Lederen stuurwiel | ☒ |
| Stoelverwarming | ☒ |

Navigatiesysteem



Apple carplay



Parkeersensoren



Elektrische achterklep



Schade Taxatie

Wiel LA - Aluminium velg LA - Kras - Sr-velgen



Vleugel LA - Brandstofklep LA - Chemische reactie - Polijsten



Boven - Dakstijl L - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten





Deur LV - Sierlijst deur LV - Gebarsten - Vervangen





Vleugel LV - Vleugel LV - Chemische reactie - Polijsten





Allerlei - Gelijkvormigheidsattest - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Vervangen



Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel huis - Ontbreekt - Vervangen



Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 